

TRANSFORMATEUR MONOPHASE

Le **transformateur monophasé** est un **convertisseur statique** qui convertit un signal alternatif en un autre signal alternatif de **même fréquence**, mais de valeur efficace différentes.

Notations :

On adopte différentes notations suivant les parties de transformateur que l'on décrit :


- ↯ Primaire : indice **1** ;
- ↯ Secondaire : indice **2** ;
- ↯ Grandeurs à vide : indice **0** ;
- ↯ Grandeurs nominales : indice **n** ;
- ↯ Grandeurs en court-circuit : indice **c-c** ;

I. Présentation et Constitution

Il est constitué de :

- * un circuit **magnétique** en matériau **ferromagnétique** doux et feuilleté ;
- * une bobine de N_1 spires alimentée par le réseau (**PRIMAIRE**) ;
- * une bobine de N_2 spires qui fournit une tension à la charge (**SECONDAIRE**).


L'appellation primaire-secondaire correspond au sens prévu pour le transfert d'énergie, mais un transformateur est réversible.



Convention des bornes homologues :

Le sens d'enroulement des bobinages du primaire et du secondaire est identique vu des bornes homologues (●). Conséquence :

- des tensions pointant vers des bornes homologues sont de même signe (donc en phase en régime sinusoïdal) $\rightarrow u_1$ et u_2 sont en phase.
- un courant entrant par une borne homologue contribue à des ampères-tours de signe pris conventionnellement positif (et donc négatif pour un courant sortant) $\rightarrow \varepsilon = N_1 i_1 - N_2 i_2$.




II. Modèle du transformateur parfait

Un système est dit parfait lorsqu'il ne présente aucune perte, c'est à dire :

PUISSANCE ABSORBEE = PUISSANCE FOURNIE (UTILE)

On néglige :

- les résistances des enroulements ;
- les inductances de fuite ;
- la réluctance du circuit magnétique.




Les courants i_1 et i_2 sont à l'origine d'un champ magnétique variable qui induit aux bornes du primaire et du secondaire les f.e.m. e_1 et e_2 telles que : $\frac{e_2}{e_1} = \frac{N_2}{N_1}$

$\hookrightarrow \frac{v_2}{v_1} = \frac{N_2}{N_1} = m$ avec m : rapport de transformation du transformateur = $\frac{N_2}{N_1}$

Pour établir la relation entre i_1 et i_2 , il faut appliquer le théorème d'Ampère le long d'une ligne de champ moyenne du circuit magnétique :

$\hookrightarrow \mathcal{R}\phi \approx 0 = N_1 i_1 - N_2 i_2 \rightarrow \frac{i_2}{i_1} = \frac{1}{m}$

Pour la suite, le transformateur monophasé parfait sera remplacé par le symbole :



Avec : $\frac{V_2}{V_1} = m$; $\frac{I_2}{I_1} = \frac{1}{m}$; $m = \frac{N_2}{N_1}$


Remarque :

- * si $m < 1 \rightarrow U_2 < U_1$: le transformateur est dit **abaisseur**.
- * si $m > 1 \rightarrow U_2 > U_1$: le transformateur est dit **élevateur**.
- * si $m = 1 \rightarrow U_2 = U_1$: le transformateur est dit d'**isolement**.

III. Modèle du transformateur réel

1) Schéma électrique équivalent à vide

Le transformateur monophasé réel est équivalent à vide ($i_2=0$) à une bobine à noyau ferromagnétique et peut donc se modéliser par le schéma électrique suivant:



Il apparaît au secondaire du transformateur une tension v_{20} telle que $\frac{V_{20}}{u_1} = m$

2) Schéma électrique équivalent en charge

Théorème d'Ampère :


A vide : $\Re\phi_0 = N_1 i_{10}$

En charge : $\Re\phi_{ch} = N_1 i_1 - N_2 i_2$

Or $\phi_0 = \phi_{ch}$ car le flux est forcé par la valeur efficace de u_1 : $u_1 \approx E_1 = 4,44 \times N_1 \times f \times \hat{\phi}$ (formule de Boucherot)

d'où $N_1 i_{10} = N_1 i_1 - N_2 i_2 \Leftrightarrow N_1 i_1 = N_1 i_{10} + N_2 i_2$ soit $i_1 = i_{10} + m \times i_2$

Le courant $m \times i_2$ correspond au courant appelé au primaire par un transformateur parfait débitant au secondaire un courant i_2 ; on en déduit le schéma équivalent au transformateur réel:




IV. Modèle de Kapp

L'approximation de Kapp consiste à négliger le courant i_{10} devant i_1 lorsque le transformateur fonctionne en charge. Vu du secondaire, le transformateur est alors équivalent à une f.e.m. (\underline{E}_s) en série avec une impédance (\underline{Z}_s) :

En effet :

$$\begin{aligned} \underline{u}_2 &= \underline{V}_{20} - r_2 \underline{I}_2 - j \ell_{2f} \omega \underline{I}_2 \\ \Rightarrow \underline{u}_2 &= m \underline{E}_1 - r_2 \underline{I}_2 - j \ell_{2f} \omega \underline{I}_2 \\ \Rightarrow \underline{u}_2 &= m (\underline{u}_1 - r_1 \underline{I}_1 - j \ell_{1f} \omega \underline{I}_1) - r_2 \underline{I}_2 - j \ell_{2f} \omega \underline{I}_2 \\ \Rightarrow \underline{u}_2 &= m \underline{u}_1 - (r_2 \underline{I}_2 + m \times r_1 \underline{I}_1) - j (\ell_{2f} \underline{I}_2 + m \times \ell_{1f} \underline{I}_1) \omega \\ \Rightarrow \underline{u}_2 &= m \underline{u}_1 - (r_2 + m^2 \times r_1) \underline{I}_2 - j (\ell_{2f} + m^2 \times \ell_{1f}) \omega \underline{I}_2 \\ \Rightarrow \underline{u}_2 &= m \underline{u}_1 - \underline{R}_s \underline{I}_2 - j \underline{X}_s \underline{I}_2 \end{aligned}$$



avec :

$$\begin{aligned} \underline{E}_s &= m \underline{u}_1 = \underline{V}_{20} \\ \underline{Z}_s &= \underline{R}_s + j \underline{X}_s \\ \underline{R}_s &= m^2 \times r_1 + r_2 \\ \underline{X}_s &= (m^2 \times \ell_{1f} + \ell_{2f}) \omega \end{aligned}$$

Remarque : Les grandeurs du primaire sont multipliées par m^2 lorsqu'elles sont ramenées au secondaire

V. Exploitation du modèle de Kapp

Un des objectifs de la modélisation du transformateur est de prédire la chute de tension en charge

$$\Delta U_2 = V_{20} - U_2$$

Méthode générale de détermination de ΔU_2 :

- à partir de l'impédance $Z_c = R_c + jX_c$ de la charge, on détermine I_2 (valeur efficace) :

$$I_2 = \frac{E_s}{Z_s + Z_c} \rightarrow I_2 = \frac{E_s}{\sqrt{(R_s + R_c)^2 + (X_s + X_c)^2}} \text{ et } \varphi_2 = \text{Arc tan}\left(\frac{X_c}{R_c}\right)$$
- on détermine ensuite graphiquement (diagramme de Fresnel) ou à l'aide de la formule approchée ΔV_2 .

A partir du modèle, on écrit : $\underline{V}_{20} = \underline{u}_2 + jX_s I_2 + R_s I_2 \Leftrightarrow \overline{V}_{20} = \overline{u}_2 + jX_s \overline{I}_2 + R_s \overline{I}_2$

Les paramètres R_s et X_s étant connus, la chute de tension ΔU_2 au secondaire peut être déterminée à l'aide d'une construction graphique.

Connaissant la charge utilisée, les termes I_2 et φ_2 qui en dépendent, sont eux aussi connus.


Le transformateur est alimenté sous sa tension nominale U_{1n} , la tension E_s est donc : $V_{20} = m.U_{1n}$.

Pour calculer la chute de tension ΔU_2 au secondaire, nous utiliserons la relation suivante :

$$\underline{u}_2 = \underline{V}_{20} - R_s \underline{I}_2 - jX_s \underline{I}_2$$

Réaliser la construction graphique comme suit :

- Il faut tout d'abord calculer les termes $R_s I_2$ et $X_s I_2$.
- Tracer la direction de \overline{I}_2 .
- Placer à partir de O, le vecteur $\overline{R_s I_2}$.
- Placer perpendiculairement et à la suite du premier vecteur, le vecteur $\overline{X_s I_2}$.
- La somme de ces deux vecteurs donne le vecteur $\overline{OO'}$.
- Tracer à partir de O', la direction de \overline{U}_2 d'un angle φ_2 par rapport à \overline{I}_2 .
- Tracer l'arc de cercle de centre O dont le rayon est égal à la valeur efficace de V_{20} .
- Placer le point d'intersection A, entre les demies droites caractérisant U_2 et V_{20} .
- Il ne reste plus qu'à mesurer le segment $O'A$, image de la valeur de la tension U_2 .



L'angle $(\overline{u}_2, \overline{E}_s)$ étant petit, on montre que $\Delta U_2 \approx R_s I_2 \cos \varphi_2 + X_s I_2 \sin \varphi_2$

VI. Rendement :
$$\eta = \frac{P_u}{P_a} = \frac{P_2}{P_1} = \frac{V_2 I_2 \cos(\varphi_2)}{V_2 I_2 \cos(\varphi_2) + p_J + p_{fer}}$$

↳ Détermination directe : on mesure P_1 et P_2

↳ Détermination **indirecte** : on mesure P_2 , p_J et p_{fer}


1. Les pertes Joules sont déterminées soit :

- à partir de r_1 et r_2 ou R_s : $p_J = r_1 I_1^2 + r_2 I_2^2 = R_s I_2^2$: Essai en continu, méthode voltampèremétrique :

On peut accéder à $R_s = m^2 r_1 + r_2$ en mesurant directement r_1 et r_2 en continu (il n'y a plus de f.e.m. induite en continu et le transformateur est équivalent à r_1 coté primaire et r_2 coté secondaire)

- à partir de l'essai en court-circuit : $P_{1cc} = p_{Jcc} + p_{fercc} \approx p_{Jcc}$ et $p_{Jcc} = p_{JN}$ si $I_{2cc} = I_{2N}$

On alimente sous tension réduite un transformateur dont le secondaire est court-circuité. On règle la tension U_1 de façon à obtenir nominales les intensités du courant au primaire et au secondaire.



Bilan des puissances :

Puissance fournie par le secondaire : $P_{2cc} = 0 \text{ W}$ (court-circuit)

Pertes cuivre : $(p_{Cu})_{cc} = R_1 \cdot I_{1N}^2 + R_2 \cdot I_{2N}^2$ (nominales)

Pertes Fer : U_{1cc} très faible, donc $(p_{Fer})_{cc}$ seront négligeables

Puissance absorbée par le primaire : $P_{1cc} = P_{2cc} + (p_{Cu})_{cc} + (p_{Fer})_{cc}$

$$P_{1cc} = (p_{Cu})_{cc}$$

Conclusion :

L'essai en court-circuit d'un transformateur alimenté permet de déterminer directement :


- les pertes Cuivre nominales (P_{1cc})

On mesure u_{1cc} , I_{2cc} ou I_{1cc} et $P_{1cc} \rightarrow$ on en déduit $Z_s = \frac{E_{sec}}{I_{2cc}} = \frac{m u_{1cc}}{I_{2cc}}$

$$P_{1cc} = p_{fercc} + p_{Jcc} \approx p_{Jcc} = R_s \times I_{2cc}^2 \rightarrow R_s \approx \frac{P_{1cc}}{I_{2cc}^2} \text{ et } X_s = \sqrt{Z_s^2 - R_s^2}$$

2. Les pertes fer sont déterminées à partir de l'essai à vide :

Le transformateur, alimentée sous tension primaire nominale, fonctionne à vide (pas de charge branchée au secondaire).



Bilan des puissances :

Puissance fournie par le secondaire : $P_{20} = 0 \text{ W}$ (pas de charge)

Pertes cuivre : $(p_{Cu})_0 = R_1 \cdot I_{10}^2 + R_2 \cdot I_{20}^2$
 $(p_{Cu})_0 = 0 \text{ W}$ (négligeables)

Pertes Fer : Elles ne dépendent que de U_1 et de f , qui, pour cet essai sont nominales. Les pertes Fer pour l'essai à vide seront donc nominales.

Puissance absorbée par le primaire : $P_{10} = P_{20} + (p_{Cu})_0 + (p_{Fer})_0 \Rightarrow P_{10} = (p_{Fer})_0$

Conclusion :

L'essai à vide d'un transformateur alimenté sous tension nominale permet de déterminer directement :

* les pertes Fer nominales (P_{10})

On mesure u_1 et $V_{20}=E_s \rightarrow$ on en déduit $m = \frac{V_{20}}{u_1}$

Détermination de R_{fer} et de L_m : on mesure u_1, I_{10} et P_{10}

\hookrightarrow en négligeant l'influence la chute de tension aux bornes de ℓ_{1f} et r_1 , on a : $R_{fer} = \frac{u_1^2}{P_{10}}$ et

$$L_m \omega = \frac{u_1}{I_{10r}} \text{ avec } I_{10r} = \sqrt{I_{10}^2 - I_{10a}^2} \text{ et } I_{10a} = \frac{u_1}{R_{fer}}$$

Remarques :

- la méthode directe peut se révéler imprécise car le rendement des transformateurs est généralement très bon donc la différence entre P_2 et P_1 est très faible et peut être de l'ordre de grandeur de la précision des wattmètres.

- à u_1 et φ_2 donnés, on montre que le rendement est maximum quand $p_{fer}=p_j$ soit pour

$$I_2 = \sqrt{\frac{p_{fer}}{R_s}}$$

- le circuit magnétique des transformateurs est feuilleté pour diminuer les pertes par courants de Foucault ; il est généralement formé d'acier au silicium pour limiter les pertes liées à l'hystérésis.

VII. Plaque signalétique

Sur un transformateur, on trouve toujours une plaque, dite plaque signalétique, sur laquelle apparaissent les indications suivantes :

S_N U_{1N} U_{20} f

Exemple :

600 V.A 220 V 24 V 50 Hz

Ces indications permettent de déterminer .:

* le rapport de transformation : $m = U_{20} / U_{1N} (0,109)$

* L'intensité efficace du courant nominal au primaire : $I_{1N} = S_N / U_{1N} (2,73 \text{ A})$

* L'intensité efficace du courant nominal au secondaire : $I_{2N} = S_N / U_{20} (25 \text{ A})$

On trouve sur la plaque signalétique d'un transformateur industriel :

- la tension primaire nominale u_{1N}

- la tension secondaire à vide $V_{20} \rightarrow m = \frac{V_{20}}{u_1}$

- la puissance apparente : $S_N = u_{1N} I_{1N} = V_{20} I_{2N}$

$$\Rightarrow I_{1N} = \frac{S_N}{u_{1N}} \text{ et } I_{2N} = \frac{S_N}{V_{20}}$$

VIII. TD :

Exercice 1 :

La plaque signalétique d'un transformateur monophasé indique: 36 kVA ; 5000 / 240 V ; 50 Hz.

1 – Rappeler la signification de ces indications et en déduire les valeurs du rapport de transformation et des courants nominaux.

d'un essai à vide on mesure : $U_1 = 5000 \text{ V}$, $I_{1V} = 0,7 \text{ A}$, $P_{1V} = 500 \text{ W}$, $U_{2V} = 240 \text{ V}$.

2 - .a – Dessiner le schéma du montage à réaliser ; préciser si nécessaire les caractéristiques de certains appareils de mesures.

b – La résistance de l'enroulement primaire valant $R_1 = 1,3 \Omega$, calculer la valeur des pertes fer nominales.

d'un essai en court-circuit, on mesure : $U_{1CC} = 400 \text{ V}$, $I_{1CC} = 6 \text{ A}$, $P_{1CC} = 700 \text{ W}$.

3 a – Pourquoi faut-il éviter d'utiliser un ampèremètre au secondaire pour mesurer I_{2CC} ?

b - Les pertes fer étant proportionnelles au carré de la tension primaire, montrer qu'elles sont négligeables en court-circuit. Que représente alors la puissance P_{1CC} ?

c – Calculer I_{2CC} .

d – Calculer l'impédance, la résistance et la réactance du modèle équivalent au transformateur « vu » du secondaire ?

4 – Le primaire du transformateur étant alimenté sous sa tension nominale, le secondaire débite 150 A dans une charge inductive de facteur de puissance égal à 0,80.

a – Dessiner le modèle équivalent du transformateur « vu » de la charge.

b – Déterminer graphiquement, dans l'hypothèse de Kapp, la tension aux bornes de la charge.

c – Vérifier cette valeur à l'aide de la formule approchée.

d – Calculer :

- La puissance active fournie à la charge ;

- La valeur des pertes cuivre ;

- La puissance absorbée par le primaire et le rendement du transformateur.

e – Quelle devrait être la nature de la charge et son facteur de puissance pour que la chute de tension secondaire soit nulle ?


Exercice 2 :

Un transformateur monophasé de puissance apparente $S = 120 \text{ kVA}$, alimenté sous une tension sinusoïdale de fréquence 50 Hz est soumis à 2 essais.

a – Dans un essai à vide on note : $U_{1v} = 15000 \text{ V}$, $I_{1v} = 0,24 \text{ A}$, $U_{20} = 226 \text{ V}$ $P_{1v} = 1430 \text{ W}$.


b – Dans un essai en court-circuit on relève : $I_{2CC} = 545 \text{ A}$, $U_{1cc} = 2980 \text{ V}$, $P_{1cc} = 1820 \text{ W}$.

1 – Calculer le rapport de transformation à vide et l'intensité du courant magnétisant I_0 si on adopte pour l'essai à vide le schéma équivalent suivant :



2 – Etablir le circuit de Kapp équivalent au secondaire en court-circuit ainsi que le diagramme des tensions et intensité associé. Calculer en $m\Omega$ la résistance R_s et la réactance X_s des enroulements ramenés au secondaire. Ecrire l'expression complexe de l'impédance interne Z_s des enroulements ramenés au secondaire (forme $a + j b$).

3 – Calculer de façon approchée la chute de tension en charge au secondaire lorsque $I_2 = 400 \text{ A}$ et $\phi_2 = 30^\circ$ (charge inductive). Quel est dans ce cas le rendement de ce transformateur ?



4 – On fait débiter le secondaire sur un récepteur d'impédance $0,5 \Omega$ de facteur de puissance $0,8$ inductif. Donner l'expression complexe Z_{ch} de l'impédance de ce récepteur ainsi que l'impédance générale Z_{AB} du dipôle AB apparaissant dans le circuit équivalent de Kapp ramené au secondaire. En déduire l'intensité efficace du courant dans la charge et la tension efficace aux bornes de la charge U_{2ch} .

***** FIN *****